




MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-25/2147986/09				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WF0MXXTTRMLD83337				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	SRS802 HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6. 2025.11.04.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	72189				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M2				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátulról	oldalról	Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)	Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:		A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.			
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:		2026.11.04.			
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:		MÁV Személyszállítási Zrt. U000015933  Vizsgabiztos aláírás, bélyegző			
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:		CA Egyszintes jármű			
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:		26-25/2147986			
-eredeti alvázszám:		-			
A jármű kilométer óra állásai: 72187 km 26-24/2242707 2024.10.28. 66900 km 26-23/1889201 2023.10.12. 54802 km 26-22/2133305 2022.10.20. 45794 km 26-22/0556241 2022.04.19. 116 km 25-21/0012963 2021.04.13.					

